

## DEVIZ GENERAL - privind cheltuielile necesare realizării investiției

„SOLUTII DE REMEDIERE TEHNICA A INFILTRATIILOR LA MUZEUL CURTII DOMNESTI,  
OBIECTIV AL PROIECTULUI COD SMIS 5868”

in mii lei/mii euro la cursul 4,5137 lei/euro

conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără T.V.A.)		TVA	Valoare (inclusiv T.V.A.)	
		Mii lei	Mii euro	mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
	<b>CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>					
1.1.	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului					
1.3	Amenajari pentru protectia mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>					
2	Cheluieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>					
3.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Studii topografice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Studiu hidro geotehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Taxe pentru obținereade avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	Avize si acorduri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Autorizatie de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Proiectare și inginerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Doc avize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	DTAC + DT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	DDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5	Verificare proiect + expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.	Plata dirigintelui de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>					
4.1	Constructii si instalatii					
4.1.1.	BECIUL DOMNESC - LUCRARI DE REMEDIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	TEATRUL TINERETULU - LUCRARI DE REMEDIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	MUZEUL DE ARTA - LUCRARI DE REMEDIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	MUZEUL DE ETNOGRAFIE - LUCRARI DE REMEDIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli</b>					
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.1,1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1,2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2,1	Comisioane, taxe si cote legale - cote ISC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2,2	Costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3</b>	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare</b>					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
din care C+M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEF PROIECT, arh. Diaconescu Iulian



Beneficiarul: PRIMARIA Piatra Neamt

Proiectantul: B.I.A. Iulian DIACONESCU, Piatra Neamt

Obiectivul: REMEDIERI TEHNICE A INFILTRATIILOR LA MUZEUL CURTEA DOMNEASCA PIATRA NEAMT

### Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	BECIUL DOMNESC		0,00
1.1	LUCRARI DE REMEDIERE		0,00
2	TEATRUL TINERETULUI		0,00
2.1	LUCRARI DE REMEDIERE		0,00
3	MUZEUL DE ARTA		0,00
3.1	LUCRARI DE REMEDIERE		0,00
4	MUZEUL DE ETNOGRAFIE		0,00
4.1	LUCRARI DE REMEDIERE		0,00
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE (fara TVA):			
Taxa pe valoarea adaugata (20 %):			
TOTAL VALOARE:			

PROIECTANT,  
arh. IULIAN DIACONESCU



Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin [www.wndocdeviz.ro](http://www.wndocdeviz.ro); Telefon: 0236.407076



## ANTEMASURATOARE - ETAPA I

NR. CRT.	ARTICOL	DENUMIRE	CANTITATE
		<b>BECIUL DOMNESC</b>	
1	RCS19D%	DEMONTAREA PARDOSELII DIN PIATRA	72mp
2	RCSM33B%	DEMONTAREA PLACAJ DIN PIATRA LA ATIC	81mp
3	RCSE42A%	DEFACERE HIDROIZOLATII	227mp
4	RC5057C%	DEMONTARE TAVAN GIPS-CARTON MONTAT CURB	88mp
5	RCSI41B%	DEMONTARE INVELITORI DIN TABLA	100mp
6	RCS01A%	SAPATURA MANUALA IN JURUL BOLTII DE ACCES	1mc
7	RCSM07B%	CURATAREA SUPRAFETELOR ORIZONTALE SI VERTICALE	227mp
8	RCSE30A%	ETANSEIEZARE ROSTURILOR CU MATERIAL ELASTIC, HIDROIZOLATOR	300ml
9	RCSK17E%	SCAFE RACORDURI HIDROIZOLATI	300ml
10	CN15B1	IMPERMEABILIZAREA SUPRAFETELOR CU SILICAT DE SODIU SAU SIMILAR	350mp
11	RCSE01A%	AMORSAREA SUPRAFETELOR CE SE HIDROIZOLEAZA	230mp
12	CF37A+	POZARE MORTAR PASTA PENTRU HIDROIZOLATIE	230mp
13	RCSE35A%	MONTARE, PRIN LIPIRE, MEMBRANE HIDROIZOLATOARE PE BAZA DE BITUM, IN TREI STATURI, DIN CARE AL TREILEA CU GRANULE DE ARDEZIE	230mp
14	CF37A+	TURNARE MORTAR PENTRU PROTECTIE HIDROIZOLATIE	130mp
15	RCSM07B%	MONTARE PAVAJ DIN PIATRA EXISTENT RECUPERAT IN MORTAR HIDROFOBIZAT	120mp
16	RCSMA%	PLACARE ATICE CU PIATRA, IDEM EXECUTATA INITIAL	81mp
17	DB06C%	ROSTUIREA PLACILOR DE PIATRA	230mp
18	RCSH03A%	REPARATII SARPANTA LEMN	80mp
19	RCSI37A%	MONTARE INVELITORI TABLA	100mp
20	CF10C1	GLET DE IPSOS	120mp
21	CQ17A+	TAVAN SUSPENDAT DIN GIPS-CARTON MONTAT CURB	90mp
22	RCSR08A	ZUGRAVELI LAVABILE INTERIOARE CU VAR ALB	180mp
23	RCS06A%	UMPLUTURA DE PAMANT	1mc
24	RCS502A%	TURNARE TROTUAR BETON, INCLUSIV RIGOLE IN JURUL BECIULUI	37.50mp
25	VD01B#	DEMONTARE, VERIFICARE SI REPARATII SISTEM HVAC - 2muncitorix8orex3zile	48ore
26	TRA05A	TRANSPORT MATERIALE	20to
27	NL2	ORE DEMONTARE/MONTARE RADIATOR DIN TABLA - 2instalatorix3ore	6ore

28	RCSJ12CO%	REPARATII TENCUIELI INTERIOARE	10mp
29	NL3	COMPLETAREA CU ANTIGEL A INSTALATIEI DE INCALZIRE	20litri
30	RCSI30A%	asim. ETANSARE ROSTURI TUBULATURA DE VENTILATIE	30ml
31	RpVD06B#	VOPSITORII ANTICOROZIVE LA INSTALATIILE DE VENTILATIE...	30mp
32	IZH07B	asim. IZOLAREA TUBULATURII DE VENTILATIE CU PLACI DE PASLA 30mm	30mp
33	RpVD05B#	CONFECTIONAREA SI MONTAREA PLATFORMELOR DE LUCRU PT. INSTAL. DE VENTIL.	25ml
34	RCSF07A%	REPARAREA CRAPATURILOR IN ZIDURI DE PIATRA	25to
35	RCSU09C	TRASP. PRIN MIJLOACE MANUALE	80ml
36	CO06B%	IMPREJMUIRE DIN PLASA DE SARMA PENTRU ORGANIZAREA DE SANTIER H=2.05m	

#### TEATRUL TINERETULUI

1	RCS119C%	REPARATII LA JGHEABURI DIN CUPRU	120ml
2	RCSJ30D%	REPARATII TENCUIELI DECORATIVE - PRAF DE PIATRA	40mp
3	RCSK22D%	REPARATII PLACARE SOCLU CU GRANIT (ASIM.)	2mp
4	NL3	ORE NACELA	10ore

#### MUZEUL DE ARTA

1	RCS119C%	REPARATII TREPTE GRANIT	1ml
2	RCSJ30D%	REPARATII TENCUIELI DECORATIVE - PRAF DE PIATRA	8mp
3	RCSK22D%	REPARATII PLACARE SOCLU CU GRANIT (ASIM.)	1mp
4	RCSE17A%	PROTECTIA ROSTURILOR CU UN CORDON DE BITUM, LA TROTUAR	40ml
5	RCSK17E%	REPARATII PLINTA DIN PIATRA LA TERASA	20ml
6	RCSR13B%	REPARATII LA VOPSITORII TAMPLARIE LEMN	10mp
7	RCSJ12CO%	REPARATII TENCUIELI INTERIOARE	40mp
8	RCSR08A	ZUGRAVELI INTERIOARE SI EXTERIOARE	48mp

#### MUZEUL DE ETNOGRAFIE

1	RCSJ30D%	REPARATII TENCUIELI DECORATIVE - PRAF DE PIATRA	14mp
2	RCSK22D%	REPARATII PLACARE SOCLU CU GRANIT (ASIM.)	1mp
3	RCSE17A%	PROTECTIA ROSTURILOR CU UN CORDON DE BITUM, LA TROTUAR	10ml
4	RCSJ12CO%	REPARATII TENCUIELI INTERIOARE	20mp
5	RCSR08A	ZUGRAVELI INTERIOARE SI EXTERIOARE	34mp

arh. Diaconescu Iulian

